

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**SALA KOLUMNOWA W PAŁACU  
KS. CZARTORYSKICH**

Puławy, czerwiec 2018 r.



**Zd.1.** Sala Kolumnowa - widok ogólny z zewnątrz kolumnady.



**Zd.2.** Sala Kolumnowa - widok ogólny wnętrza kolumnady.



**Zd.3.** Uszkodzenia sztukaterii głowic kolumnady - widoczne zabezpieczenie głowic streczem .



**Zd.4.** Uszkodzenia kapitelu kolumny - widoczne odsłonięcie siatki stalowej i drewniana konstrukcja architrawu.





**Zd.5.** Uszkodzenie sztukaterii głowicy – widoczny duży ubytek kapitelu i górnej części trzonu kolumny .



**Zd.6.** Głowica słupa kolumnady – spękania w tynku belkowania i trzonu kolumny.





**Zd.7.** Wzdłużne spękania w tynku na powierzchni trzonu kolumny.



**Zd.8.** Widok wewnętrznej powierzchni architrawu, widoczne spękania na krawędziach i suficie wewnątrz kolumnady.





**Zd.9.** Widok zewnętrznej powierzchni architrawu, widoczne spękania i ubytki sztukaterii .



**Zd.10.** Fryz zewnętrzny kolumnady - widok ogólny.



**Zd.11.** Gzyms fasetowy ścian - widok ogólny.



**Zd.12.** Gzyms fasetowy ścian – widoczne spękania w tynku ściany, sufitu i sztukaterii.





**Zd.13.** Rozeta sufitowa – widok ogólny, widoczne drobne ubytki w części centralnej rozety.



**Zd.14.** Istniejący parkiet dębowy układany w jodelkę – widok ogólny.



**Zd.15.** Drewniana obudowa podstawy kolumn.